

VENEZIA - SCUOLA DI SAN GIOVANNI IN BRAGORA

Diagnostica sui materiali costruttivi

Nell'ambito di un intervento finalizzato al recupero della Scuola di San Giovanni in Bragora, intervento che la Società Edison ha affidato alla Syremont, nel corso del 1993 è stato effettuato un programma di indagini aventi come obiettivo la raccolta di tutte le informazioni necessarie ad una corretta progettazione dell'intervento stesso.

L'edificio settecentesco che si affaccia sul Campo Bandiera e Moro nel Sestiere di Castello presentava, prima del restauro, una facciata in mattoni con vaste superfici ancora parzialmente ricoperte di un pregevole intonaco rosso, probabilmente quello originario; sono inoltre presenti cornici in Pietra d'Istria ed eleganti modanature a coronamento del portale e delle finestre accoppiate del piano terra.

Le indagini, effettuate congiuntamente dalla Syremont e dalla Arcadia Ricerche di Padova, furono dirette alla conoscenza dei materiali e del loro stato di degrado relativamente a:

- modanature lapidee esterne;
- paramenti intonacati esterni;
- murature;
- pavimentazioni;
- elementi lignei e metallici.

