

---

## CASSANO MAGNAGO ( VARESE ) - BALAUSTRATA IN PIETRA

### Pulitura e protezione della Pietra di Angera

---

La zona giardino di una villa in Cassano Magnago è delimitata verso la zona sottostante da una balaustrata, realizzata a fine '700 in Pietra di Angera; la superficie della pietra si presentava decoesa con fenomeni di polverizzazione (parte del modellato è andato perduto) a causa dell'inquinamento atmosferico, della presenza di microflora e dell'erosione eolica.



L'intervento di restauro è iniziato con una spolveratura controllata seguita da un leggero soffio d'aria nelle parti non decoese; dopo un preconsolidamento la balaustrata è stata lavata con acqua deionizzata e pulita leggermente con spazzolini in setola; nelle parti non sufficientemente pulite si è operata una leggera microsabbatura.



Per quanto riguarda la microflora si è intervenuto con impacco di acqua ossigenata a 120 volumi; in base alla porosità e alla natura della pietra, il trattamento protettivo finale è stato effettuato con "Akeogard CO", fluoro-elastomero a solvente che svolge anche un'azione aggregante duratura nel tempo.

